



Lebensversicherung für LactoCorder

LactoCorder sind empfindliche Messgeräte. Durch Herunterfallen oder harte Stöße entstehen häufig Brüche oder Sprünge am Gehäuse. Haarrisse lassen Feuchtigkeit eindringen, die die Elektronik zerstört. Schäden am Gehäuse bzw. an der Elektronik können schnell Kosten von über 1000 € verursachen. Eine der häufigsten Ursachen für ‚Stürze‘ scheint das Herunterschlagen der LactoCorder durch die Kühe beim Melken zu sein. Um die Zahl der Brüche zu reduzieren, hat das LKV folgende Maßnahmen ergriffen:

Sicherungsstift verlängert

Bei Rohrmelkanlagen und vielen Melkständen wird der LactoCorder mit den beiden Bügeln an den Rohrleitungen bzw. Gestänge aufgehängt und mit Hilfe des Sicherungsstiftes fixiert. Da der bisher verwendete weiße Stift für sehr dünne Rohre zu kurz war, wurde bereits bei einem Teil der Geräte ein längerer (jetzt schwarzer) Stift eingesetzt.

Unsere Bitte an Sie: Sichern Sie unbedingt den LactoCorder bei jedem Aufhängen, in dem Sie den Sicherungsstift ganz eindrücken.




LactoCorder-Aufhängung für Melkstände

Das LKV bietet jetzt eine kostengünstige Aufhängevorrichtung für Melkstände an. Die Befestigung des LactoCorders erfolgt hier über die Öse, die sich auf der Rückseite der Halterung befindet.

Es kann zwischen drei Varianten gewählt werden. Die gerade Halterung und der gebogene Haken dienen zur Befestigung an Querstangen. Wo das nicht möglich ist, kann der Winkel an einer senkrechten Stange befestigt werden. Es stehen Schellen mit 40, 50 und 60 mm Durchmesser zur Auswahl, die sich aber durch die Längsschlitze an weitere Durchmesser anpassen lassen.



Gerade
1,50 € +
MWst



Winkel
1,90 € +
MWST



Bogen
2,20 € +
MWSt

So hängen die LactoCorder nicht nur sicher, sie können auch sehr einfach befestigt werden. Außerdem hängen die LactoCorder senkrecht, was sehr wichtig für die Messgenauigkeit ist.

Die Haken bestehen aus Edelstahl und sind daher sehr dauerhaft. Sie können kostengünstig erworben werden, da das LKV die Hälfte der Kosten trägt. Bei einem Melkstand mit 10 Melkplätzen entstehen einmalige Gesamtkosten von ca. 15 € bis 22 € (+MWSt).

Ihr LOP hat Muster dabei und nimmt Ihre die Bestellung auf.

Austausch der Akkus

Derzeit gibt es vermehrt Probleme mit den LactoCorder-Akkus. Das LKV ist dabei die Akkus durch neue zu ersetzen. Aus technischen Gründen werden die letzten Akkus aber frühestens im Sommer ausgetauscht sein.

LKV

April 2012

Weitere Fachbeiträge finden sie unter [„Veröffentlichungen“](#).

Landeskuratorium der Erzeugerringe
für tierische Veredelung in Bayern e.V.
Haydnstr. 11, 80336 München
Tel.: 089/ 54 43 48 – 0, Fax.: 089/ 54 43 48 – 10
Internet: <http://www.lkv.bayern.de/>
E-Mail: poststelle@lkv.bayern.de
Vorsitzender Josef Bauer
Geschäftsführer Uwe Gottwald